

Technischer Hinweis: Neues Device-Update-Tool für COOLFIRE

Sehr geehrter LÖWEN-Kunde,

17.01.2019

ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Ihre im Markt befindlichen Geräte der Marken NOVO und Crown softwareseitig mit dem Device-Update-Tool (V5.2-1) auf den aktuellsten technischen Stand zu bringen. Im Zuge des Nachtrages V1.1-7 empfehlen wir, zur Verbesserung der Betriebsstabilität die folgenden neuen Device-Firmware-Versionen zu programmieren:

1. CCTALK CASH OUT V2.1.27 C1702.2 für Cube Hopper

Device-Platine	Firmware	
	aktuell	neu
CCTALK CASH OUT / P720-1 (h ² nano, Suzo Flow)	V2.1.25	V2.1.27

Die CCTALK CASH OUT Platine P720-1 kommt in folgenden Bauarten zum Einsatz:

Bauart	BaNr	Bauartname	System	Systemgehäuse
NGI2A01	4032	NOVO GENESIS	CF2	G-REX
NGI5A01	4049	NOVO GENESIS	CF5	G-REX
NGI5D01	4052	NOVO OPTIMUS	CF5	PUB
NGI5E01	4051	NOVO WALL	CF5	G-REX
NGI5J01	4050	CROWN MASTER	CF5	G-REX

2. CCTALK CASH IN V2.1.27 C1602.X für Münzprüfer (EAGLE/G40)

Device-Platine	Firmware	
	aktuell	neu
CCTALK CASH IN / P720-1 (EAGLE/G40)	V2.1.25	V2.1.27

Die CCTALK CASH IN Platine P720-1 kommt in folgenden Bauarten zum Einsatz:

Bauart	BaNr	Bauartname	System	Systemgehäuse
NGI2B01	4034	NOVO PRIMUS	CF2	G-REX
NGI2C01	4033	NOVO STAND	CF2	G-REX
NGI5B01	4056	NOVO PRIMUS	CF5	G-REX
NGI5E01	4051	NOVO WALL	CF5	G-REX
NGI5D01	4052	NOVO OPTIMUS	CF5	PUB

Nr. 190117_01A

Seite 2/2

Diese Servicemitteilung können Sie als PDF-Datei unter www.loewen-service.de herunterladen.

Technischer Hinweis: Neues Device-Update-Tool für COOLFIRE



3. AGI Illuminator V2.1.17 C8001.5 / C8003.0 für Beleuchtungs-Controller (Optional)

Device-Platine	Firmware	
	aktuell	neu
AGI Illuminator / P804/P847 (Beleuchtungs-Controller)	V2.1.16	V2.1.17

Mit einem Device-Update-Tool können Sie beliebig viele Geräte der Marken NOVO und Crown aktualisieren.

Bitte beachten Sie:

Zwei Bauformen des Device-Update-Tool (DUT) stehen für die entsprechenden Bauarten zur Verfügung (siehe Abbildungen).

Device-Update-Tool G-REX-Gehäuse	Device-Update-Tool PUB-Gehäuse
	
Update-Einschub (A915083-1)	Update-Einschub Flach (A915084-1)

Bezeichnung:	Best.-Nr.	Innerhalb der Rückgabefrist	Schutzgebühr bei Verlust
Device-Update-Tool (DUT) V5.2-1 G-REX	A915083-1	kostenlos	996,45 €
Device-Update-Tool (DUT) V5.2-1 PUB	A915084-1	kostenlos	996,45 €
DUT CF Karte V5.2-1 einzeln (nur für CF2)	A915091-1	kostenlos	262,50 €

Bestellen Sie Ihre Device-Update-Tools (V5.2-1) im **Technischen ServiceCenter** unter der kostenlosen Rufnummer **0800 7077710**.

Bei eventuellen Rückfragen sind wir gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr **LÖWEN-SERVICE**